

Szkoła Podstawowa nr 2 przygotowana jest do nowego roku szkolnego, wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w odpowiedni sprzęt. Niektóre sale oraz korytarze zostały odświeżone podczas wakacji. Naprawione zostały usterki zgłoszone podczas kontroli sanepidu. Wyremontowano schody wejściowe od strony Nibylandii.

Jesteśmy w trakcie budowy schodów wejściowych głównych. W tym tygodniu rozpocznie się remont pierwszego piętra - ciąg komunikacyjny (PEFRON).

Nadal jest dziurawy dach, który przecieka w trakcie dużych opadów czy roztopów śniegu. Stron zabezpieczony jest warstwą styropianu, lecz styropian nie jest zaizolowany folią.

Podczas kontroli straży pożarnej stwierdzono brak strefy przeciwpożarowej dla oddziałów przedszkolnych. Konieczna jest również wymiana węży strażackich.

Z informacji od sanepidu wynika, że do końca roku szkolnego zaistnieje konieczność doświetlenia niektórych sal.

Siatka otaczająca boisko musi być wymieniona do końca roku szkolnego 2024/2025.

Rury kanalizacyjne są w bardzo złym stanie.

Na polbruku są widoczne zapadliska.

Na elewacji są widoczne pęknięcia i ubytki.

Szkoła nie jest również w pełni ogrodzona.

Iwona Poreda